



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

ul. Ozimska 51a
45-058 Opole

T: +48 77 454 47 77
F: +48 77 453 84 87

opole@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Opole, dnia 13 maj 2022r.

1100-OAG.2300.39.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: Ogłoszenia na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kluczborku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Opolu informuje, że w dniu 12.05.2022 r, jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów typu Split we wszystkich pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu klimatyzatory powinny być typu split i multisplit.

Pytanie nr 2

Jaki jest wymagany okres gwarancji? Skoro mamy w cenie oferty ująć koszt konserwacji w okresie gwarancji musimy wiedzieć przez jaki okres.

Odpowiedź:

Okres gwarancji powinien zgodny z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 3

Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia?

Odpowiedź:

Pomieszczenia znajdują się na parterze i 1 piętrze.

Pytanie nr 4

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Odpowiedź:



Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 5

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 7 klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien ustalić podczas wizji lokalnej ponieważ jest to uzależnione od umiejscowienia jednostek.

Pytanie nr 6

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 7 klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Na parterze można grawitacyjnie a na piętrze wymagane są pompki.

Pytanie nr 7

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz ile budynek ma kondygnacji, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Odpowiedź:

Przewidujemy montaż jednostek na elewacji budynek ma dwie kondygnacje.

Pytanie nr 8

Proszę o udostępnienie zdjęć pomieszczeń oraz zdjęcia na zewnątrz gdzie montowane będą jednostki zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 9

Gdzie oraz w jakiej odległości od klimatyzowanych pomieszczeń znajduje się rozdzielnia elektryczna.

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 10

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 7 klimatyzatorów



Odpowiedź:

Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 11

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 7 klimatyzatorów

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 12

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 7 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca Wykonawcy aby ten przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z zakresem prac koniecznych do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 13

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

Odpowiedź:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach.

Pytanie nr 14

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Odpowiedź:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach.

Pytanie nr 15

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Ściany oraz sufity są masywne.

Pytanie nr 16

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Odpowiedź:

Klimatyzatory mają być ściennie.



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

ul. Ozimska 51a
45-058 Opole

T: +48 77 454 47 77
F: +48 77 453 84 87

opole@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Zamawiający informuje, że nie przesuwa terminu złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W pozostałym zakresie ogłoszenie i załączniki pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Łukasz Wąloszczyk
1. 10. 2024