

Zakres czynności do wykonania podczas konserwacji sprzętu komputerowego

1. ZESTAW KOMPUTEROWY PC - AiO, SERWERY:

- 1) zewnętrzne wyczyszczenie środkiem antystatycznym monitora, klawiatury, myszy, obudowy jednostki centralnej,
- 2) wyczyszczenie ekranu,
- 3) oczyszczenie i usunięcie z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza,
- 4) wyczyszczenie w myszy wskaźnika optycznego,
- 5) wyczyszczenie wnętrza jednostki centralnej z kurzu w tym również:
 - oczyszczenie wszystkich wentylatorów (min. wentylatora zasilacza, procesora, wbudowanych wentylatorów w obudowę, itp.).
- 6) oczyszczenie głowic napędów optycznych przy zastosowaniu płyt czyszczących,
- 7) zgłaszanie usterek zestawów komputerowych pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 8) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 9) testowanie komputera, sprawdzenie uruchamiania się systemu.

2. ZESTAW TERMINALOWY:

- 1) wewnętrzne wyczyszczenie środkiem antystatycznym monitora, klawiatury, myszy, obudowy jednostki centralnej,
- 2) wyczyszczenie matrycy LCD,
- 3) oczyszczenie i usunięcie z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza,
- 4) wyczyszczenie w myszy wskaźnika optycznego,
- 5) zgłaszanie usterek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 6) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 7) testowanie terminala, sprawdzenie uruchamiania się systemu.

3. LAPTOP:

- 1) zewnętrzne wyczyszczenie środkiem antystatycznym obudowy,
- 2) wyczyszczenie matrycy,
- 3) oczyszczenie i usunięcie z wnętrza klawiatury ciał obcych przy pomocy sprężonego powietrza,
- 4) wyczyszczenie wskaźnika optycznego myszy (jeżeli zewnętrzna mysz występuje z komputerem przenośnym),
- 5) oczyszczenie głowic napędów optycznych przy zastosowaniu płyt czyszczących (jeżeli napęd optyczny występuje),
- 6) zgłaszanie usterek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 7) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 8) testowanie komputera przenośnego, sprawdzenie uruchamiania się systemu.

4. UPS:

- 1) wyczyszczenie środkiem antystatycznym UPS'a z zewnątrz (obudowa, przyciski),
- 2) wyczyszczenie trasy wentylacyjnej z kurzu,
- 3) sprawdzenie stanu baterii,
- 4) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 5) zgłaszanie usterek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 6) testowanie UPS'a (sprawdzenie prawidłowości współpracy z komputerem).

5. MACIERZ DYSKOWA:

- 1) wyczyszczenie środkiem antystatycznym macierzy z zewnątrz,
- 2) wyczyszczenie trasy wentylacyjnej z kurzu,
- 3) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 4) zgłaszanie usterek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 5) testowanie macierzy (sprawdzenie prawidłowości współpracy ze stacjami roboczymi użytkowników).

1. BIBLIOTEKA TAŚMOWA:

- 1) wyczyszczenie środkiem antystatycznym biblioteki z zewnątrz,
- 2) wyczyszczenie trasy wentylacyjnej z kurzu,
- 3) wykonanie innych prac konserwacyjnych zalecanych w instrukcji eksploatacji danego sprzętu,
- 4) zgłaszanie usterek pociągających za sobą naprawy w warunkach warsztatowych i wymianę podzespołów (wpis informacji do protokołu z przeprowadzonej konserwacji),
- 5) testowanie biblioteki.