


Widok miejsc prac na dachu



Drzwi wejścia do pomieszczenia gospodarczego do wymiany.



Kanał odpływowy nad pomieszczeniem 212 zdjęcie nr 1



Kanał odpływowy nad pomieszczeniem 212 zdjęcie nr 2



Kanał odpływowy nad pomieszczeniem 212 zdjęcie nr 3




Zdjęcie kominów nr 1



Zdjęcie kominów nr 2




Zadaszenie nad patio



Zaciek w pomieszczeniu 212 zdjęcie nr 1




Zaciek w pomieszczeniu 212 zdjęcie nr 2




Zaciek w pomieszczeniu 212 zdjęcie nr 3



Zaciek w pomieszczeniu 212 zdjęcie nr 4



Zaciek w pomieszczeniu 212 zdjęcie nr 5



Zaciek przy kominie zdjęcie nr 1



Zaciek przy kominie zdjęcie nr 2



Zaciek przy kominie zdjęcie nr 3



Zaciek przy kominie zdjęcie nr 4

